



Industrias Químicas Tamar, S.L.  
C.I.F.: B97008502  
Polígono Industrial El Bobalar, Parcela 5.  
46590 Estivella (Valencia)  
Tel. 96 262 91 17 · Fax. 96 262 88 04  
www.quimicastamar.es



# DOSIFICADOR AUTOMÁTICO INVIERNO

3 acciones e un solo producto para el mantenimiento integral de la piscina durante el período invernal. Duración aproximada entre 2 y 3 meses para piscinas de 50 m<sup>3</sup> y en condiciones favorables.

## MODO DE EMPLEO

**1** Compruebe que el nivel de **pH** es el correcto (**7,2-7,6**). Si el nivel no es el correcto, ajústelo con productos Tamar®. Consulte nuestro catálogo en: [www.quimicastamar.es](http://www.quimicastamar.es)

## **2** TRATAMIENTO NORMAL

Corte los tetones situados en las **2 caras** del dosificador, **donde aparece el logotipo de Tamar®**, según los m<sup>3</sup> de su piscina:

Si su piscina tiene **50 m<sup>3</sup>** corte los 4 tetones donde indica 50 m<sup>3</sup> + los 4 tetones del lado opuesto (total 8 tetones).

Si su piscina tiene **70 m<sup>3</sup>** corte los 4 tetones donde indica 50 m<sup>3</sup> + los 4 tetones donde indica 70 m<sup>3</sup> de ambos lados (total 16 tetones).

Si su piscina tiene **90 m<sup>3</sup>** corte los 4 tetones donde indica 50 m<sup>3</sup> + los 4 tetones donde indica 70 m<sup>3</sup> + los 4 tetones donde indica 90 m<sup>3</sup> de ambos lados (total 24 tetones).

**3** Introduzca la parte perforada del dosificador dentro del agua, según ilustración.  
Si el nivel de cloro es inferior a 0,6 perfore un tetón más y si es mayor a 1,2 tape un agujero.  
Cuando el dosificador empiece a ladearse de manera considerable, deberá cambiarlo.



## TRATAMIENTO DE CHOQUE

Corte los tetones situados en las **2 caras** del dosificador, **donde aparece el logotipo de Tamar®**, según los m<sup>3</sup> de su piscina + todos los situados en las 2 caras laterales (total 16 tetones laterales + los correspondientes a los m<sup>3</sup> de su piscina).